

[Q]: Драйвер ESS трапается после установки фиксака

[A]: Alex Romanov (2:5030/759)

Чтобы драйвер не трапался под Warp 3.0 + FixPak 32 и выше:

тута он

ES1868DD.SYS 00006827: 75 EB

yse

[A]: Stas Mishchenkov (2:460/58)

Чтобы драйвер не трапался под OS/2 4.0 (Мерлин) + FixPak 10 и выше, он должен быть ES688DD.SYS | 40 448 | 27/04/99 | 18:18 или новее. Берется из OS/2 Warp Device Drivers (DD) FixPak XR_D001 или XR_D002.

From:

<http://osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<http://osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2mm:os2mm.011>

Last update: **2014/06/20 05:08**

